





# БРИЛАН

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

## БЕТТИ

### КОМОД 4D1S









Инструкция по сборке







**ВНИМАНИЕ! Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.**


- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
- Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности. Не собирать мебель на ковре или войлоке.
- Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противоположащими углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
- Изделие может опрокинуться и нанести тяжёлые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
- При эксплуатации дверей и выдвижных ящиков не прилагайте чрезмерных усилий.
- Будьте осторожны при обращении с деталями из стекла. Избегайте ударных нагрузок. Из-за поврежденных краев и царапин на поверхности, стекло может внезапно треснуть и (или) разбиться.






180 min






|                                               |                                                |                                                |                                               |                                                |                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>A</b><br>090913<br><br>7x32<br><b>x20</b>  | <b>B</b><br>000146<br><br>15x12<br><b>x20</b>  | <b>C</b><br>000151<br><br>8x35<br><b>x16</b>   | <b>D</b><br>135021<br><br><b>x26</b>          | <b>E</b><br>000759<br><br>3x20<br><b>x32</b>   | <b>F</b><br>101608<br><br>7x50<br><b>x4</b>  |
| <b>G</b><br>358702<br><br>L350<br><b>x1</b>   | <b>H</b><br>004427<br><br>6x14<br><b>x4</b>    | <b>I</b><br>000763<br><br>3.5x16<br><b>x10</b> | <b>J</b><br>000083<br><br>M6x12<br><b>x13</b> | <b>K</b><br>000487<br><br>12x9M6<br><b>x6</b>  | <b>L</b><br>007085<br><br>M6<br><b>x6</b>    |
| <b>M</b><br>231884<br><br>20x20<br><b>x6</b>  | <b>N</b><br>155999<br><br><b>x1</b>            | <b>O</b><br>000754<br><br>3.5x16<br><b>x2</b>  | <b>P</b><br>090185<br><br>4.5x45<br><b>x1</b> | <b>Q</b><br>013859<br><br>8x40<br><b>x1</b>    | <b>R</b><br>394305<br><br><b>x5</b>          |
| <b>S</b><br>013794<br><br>M4x22<br><b>x10</b> | <b>T</b><br>125913<br><br><b>x12</b>           | <b>U</b><br>161423<br><br><b>x4</b>            | <b>V</b><br>166107<br><br><b>x4</b>           | <b>W</b><br>235594<br><br>6.3x16<br><b>x16</b> | <b>X</b><br>010942<br><br>4x16<br><b>x16</b> |
| <b>Y</b><br>062367<br><br><b>x6</b>           | <b>Z</b><br>100640<br><br>20x0.5<br><b>x16</b> |                                                |                                               |                                                |                                              |

| №  | Габаритные размеры (мм) | шт. | № пакета | №                  | Габаритные размеры (мм) | шт. | № пакета |
|----|-------------------------|-----|----------|--------------------|-------------------------|-----|----------|
| 1  | 704x400x16              | 2   | 1        | 12                 | 770x357x16              | 1   | 2        |
| 2  | 784x233x16              | 1   | 1        | 13                 | 714x293x3               | 1   | 1        |
| 3  | 706x498x16              | 1   | 1        | 14                 | 714x489x3               | 3   | 1        |
| 4  | 706x498x16              | 1   | 1        | 15                 | 350x140x16              | 1   | 2        |
| 5  | 470x390x16              | 1   | 1        | 16                 | 350x140x16              | 1   | 2        |
| 6  | 470x390x16              | 1   | 1        | 17                 | 712x140x16              | 1   | 2        |
| 7  | 704x377x16              | 1   | 1        | 18                 | 722x343x3               | 1   | 1        |
| 8  | 704x377x16              | 1   | 1        | 19                 | 703                     | 1   | 1        |
| 9  | 1790x400x16             | 1   | 2        | 20                 | 142x137x20              | 4   | 2        |
| 10 | 1790x417x16             | 1   | 2        | 21                 | 1786x137x20             | 1   | 2        |
| 11 | 477x357x16              | 2   | 2        | Комплект фурнитуры |                         |     | 1        |






1


358702 G L350  
x1




2








В 000146 15x12 x8  
С 000151 8x35 x8  
Т 125913 x4





|                    |                                                                                   |       |                    |                                                                                   |      |                    |                                                                                   |    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>B</b><br>000146 |  | 15x12 | <b>C</b><br>000151 |  | 8x35 | <b>T</b><br>125913 |  | x8 |
|                    |                                                                                   | x8    |                    |                                                                                   | x8   |                    |                                                                                   | x8 |




|                    |                                                                                                 |                    |                                                                                                 |                    |                                                                                                   |                    |                                                                                         |                    |                                                                                           |                    |                                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G</b><br>358702 | <br>L350<br>x1 | <b>H</b><br>004427 | <br>6x14<br>x4 | <b>I</b><br>000763 | <br>3.5x16<br>x4 | <b>U</b><br>161423 | <br>x4 | <b>V</b><br>166107 | <br>x4 | <b>W</b><br>235594 | <br>6.3x16<br>x16 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|




5





6




|                    |                                                                                                        |                    |                                                                                                          |                    |                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b><br>090913 | <br>7x32<br><b>x8</b> | <b>J</b><br>000083 | <br>M6x12<br><b>x13</b> | <b>K</b><br>000487 | <br>12x9M6<br><b>x6</b> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|











D  
135021


x22


E  
0007593x20  
x28Y  
002367

x6





L1=L2






|                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N</b><br>155999<br><br><b>x1</b> | <b>O</b><br>000754<br><br><b>x2</b> | <b>P</b><br>090185<br><br><b>x1</b> | <b>Q</b><br>013859<br><br><b>x1</b> |
|                                                                                                                      | 3.5x16                                                                                                               | 4.5x45                                                                                                               | 8x40                                                                                                                 |





13





14









15






16















18











19

















|                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R</b><br>394305<br><br><b>x4</b> | <b>S</b><br>013794<br>M4x22<br><br><b>x8</b> | <b>U</b><br>161423<br><br><b>x4</b> | <b>V</b><br>166107<br><br><b>x4</b> | <b>X</b><br>010942<br><br>4x16<br><b>x16</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|









## Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

### Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

### Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25°C. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

### Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

### Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.д.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

### Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели протирать ткань, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

### Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители.

Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели.

Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

### Эксплуатация

Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.

При появлении скрипов механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой. При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.